




Akční program dobrovolného  
omezení emisí



# NEJLEPŠÍ POSTUP

## vyprazdňování pytlů obsahujících 20 – 25 kg aditiva do polymeru



**1**

Ujistěte se, že běží ventilace.  
Upevněte big bag nad výsypku.



**2**

Otevřete dolní uzávěry,  
Na opačné straně než je plnicí  
hrdlo pytel rozřízněte.



**3**

Upevněte okraje pytle  
k násypce, aby nedošlo  
k úniku obsahu.



**4**

Vlivem zemské tíže by se měl  
pytel sám vyprázdnit.



**5**

Pytel natáhněte mírným  
nadzdvihnutím.



**6**

Prudkým protřepáním všech  
čtyř rohů minimalizujte zbytky  
materiálu uvnitř pytle.

Překládáním zmenšete rozměry prázdného pytle a v této podobě jej uložte do jiného sáčku, s nímž jej zlikvidujete. Tento sáček, pokud jej využíváte opakovaně, musí být mezi vkládáním pytlů vždy uzavřen. Po zaplnění sáčku využívaného k ukládání prázdných pytlů jej dobře uzavřete, zabezpečte proti otevření a odložte do nádoby na odpad, aby byl správně zlikvidován, například ve spalovně nebo na řízené skládce.

#### Další informace:

Kontaktujte tým VECAP Product Stewardship e-mailem na adrese [info@vecap.info](mailto:info@vecap.info) nebo navštivte [www.vecap.info](http://www.vecap.info)

VECAP je dobrovolná iniciativa společností, které jsou členy Evropského sdružení pro potlačovače plamene (EFRA), ve spolupráci s globální organizací v oboru, Fórem pro bromidy a ekologii (BSEF).