

# 清空大号包装袋(500或1000公斤容量)的最佳可行技术 含有聚合物添加剂



1

确保通风系统正在运行。将大号包装袋置于料斗上方。



2

打开底部封口。



3

将塑料袋固定在料斗上,防止泄露。



4

化学品因重力吸引而排出。



5

略微提高塑料袋,将其拉长。



6

用力抖动塑料袋四角,尽可能将残余物降至最低。

请注意将空包装袋仔细折起,放入PE塑料袋内以进行处理 将装满空包装袋的塑料袋封好,置入货运集装箱内准备进行妥善处理