



清空大号包装袋(500 或 1000公斤容量)

的最佳可行技术 含有聚合物添加剂



THE VOLUNTARY EMISSIONS CONTROL ACTION PROGRAMME

1

确保通风系统正在运行。
将大号包装袋置于料斗上方。

2

打开底部封口。

3

将塑料袋固定在料斗上，防止泄露。

4

化学品因重力吸引而排出。

5

略微提高塑料袋，将其拉长。

6

用力抖动塑料袋四角，尽可能将残余物降至最低。



- 请注意将空包装袋仔细折起，放入PE塑料袋内以进行处理
- 将装满空包装袋的塑料袋封好，置入货运集装箱内准备进行妥善处理。

500 - 1000 kg



The International
Bromine Council



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



更多信息: www.bsef.com/vecap
BSEF Secretariat
Rue Belliard 40, box 17, 1000 Brussels - Belgium
+32 2 436 96 02 info@bsef.org

VECAP is a voluntary initiative of member companies of the International Bromine Council (BSEF)