



The Voluntary Emissions Control Action Programme



# 清空大号包装袋(500 或 1000公斤容量)的最佳可行技术 含有聚合物添加剂



1

确保通风系统正在运行。将大号包装袋置于料斗上方。



2

打开底部封口。



3

将塑料袋固定在料斗上,防止泄露。



4

化学品因重力吸引而排出。



5

略微提高塑料袋, 将其拉长。



6

用力抖动塑料袋四角,尽可能将残余物降至最低。

请注意将空包装袋仔细折起,放入PE塑料袋内以进行处理 将装满空包装袋的塑料袋封好,置入货运集装箱内准备进行妥善处理



更多信息:  
请发送电子邮件至“VECAP产品管家”  
atinfo@vecap.info,或访问www.vecap.info。

VECAP是欧洲阻燃协会(EFRA)成员公司发起的一项自愿行动计划,同时这些公司也是全球性行业组织 溴科学与环境论坛(BSEF)的成员。