



利用可能な最良の手法



ポリマー添加剤を含有する20-25KG の袋を空にするための

THE VOLUNTARY EMISSIONS CONTROL ACTION PROGRAMME



1

換気装置を作動させます。
換気システムの下や近くにある袋を排出シュートある
いは他の吸入口の上に置きます。



2

袋の充填口が作業員側になるように袋を置きます。
袋の充填口の反対側を切ります。



3

袋の切り口を下にして、袋を空にします。



4

袋をよく振ります。



5

袋の充填口に気を付けましょう。
反対側を切った場合、充填口側には添加剤が詰まっ
ていることになります。排気フードは、細かな塵を補
足するのに十分な大きさでなければなりません。



6

ベント開口部付近が開いている間、ずへての閉じ
込められた空気を除去するために袋をロールアッ
プします。



7

空の包装は折り畳んで処分のために別の袋に詰め込
まれているように注意してください。
しっかりと使用の間に袋を閉じて下さい。



8

一杯になると、外袋を閉めてシールし、焼却や埋め立
てなどとの制御された適切な廃棄のための輸送用コンテ
ナに置いて下さい。



20 - 25 KG



The International
Bromine Council



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



For further information: www.bsef.com/vecap
BSEF Secretariat
Rue Belliard 40, box 17, 1000 Brussels - Belgium
+32 2 436 96 02 info@bsef.org

VECAP is a voluntary initiative of member companies of the
International Bromine Council (BSEF)